

ใบแจ้งซ่อม OBEC001150
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

เลขที่ใบแจ้งซ่อม	OBEC001150
วันที่แจ้งซ่อม	5 มิถุนายน 2569 14:42 น.
ชื่อผู้แจ้งซ่อม	นายปวีณ แสงสุรศิลป์
สำนัก	สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่ม	ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
อาคาร	รัชมังคลาภิเษก 2 : ชั้น 8
โทรศัพท์	022885635
รายการซ่อม	ระบบเครือข่าย
อาการเสีย	เชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้
อาการเสียเพิ่มเติม	เผลอกดไปโดนปุ่ม Reset ที่ Router ตัวที่ปล่อยสัญญาณ HCEMC_8.1 ทำให้ค่าเดิมหลุดและสัญญาณหายไป
สถานะ	เสร็จเรียบร้อย